

**Centre médical du Jorat  
1083 Mézières/VD**




**Architectes** Albert George,  
EPFL/SIA,  
Lausanne ;  
Maurice Born,  
architecte d'intérieur,  
Pully

**Ingénieurs** Bernard Janin,  
Tell Girard, EPFL/SIA,  
Lausanne

**Coordonnées  
topographiques** 548.800 / 160.300

**Conception** 1968

**Réalisation** 1969-1970 (15 mois)




**Programme** Centre médical  
régional intéressant  
14 communes,  
pour une population  
d'environ 5000 habitants.  
Première étape :  
2 cabinets de médecin  
1 physiothérapeute  
1 laboratoire d'analyse  
1 pharmacien  
Extension future :  
Prévision de construction  
de 3 pavillons pour médecins,  
dentistes, etc.

**Organigramme** Rez inférieur comprenant  
pharmacie, appartement  
concierge, locaux de service.  
Rez supérieur :  
centre médical formé de  
3 pavillons :  
a) 2 pavillons carrés de  
9 modules représentant  
chacun l'unité de travail  
d'un médecin ;

- b) 1 pavillon de 12 modules  
avec rayons X, laboratoire,  
archives, physiothérapeute,  
réserve,  
groupes sanitaires ;
- c) large zone de liaison  
des 3 pavillons,  
avec entrée, attente et  
circulation en prévision des  
agrandissements.

**Caractéristiques**

Bâtiment :	
Prix au m <sup>3</sup>	Fr. 191.—
(septembre 1970)	
Bâtiment et mobilier sans meubles pharmacie :	
Prix au m <sup>3</sup>	Fr. 243.—
Cube SIA	5100 m <sup>3</sup>
Surface terrain	5100 m <sup>2</sup>
Surface bâtie	718 m <sup>2</sup>
Unité de médecin :	
Pavillon surface brute	159 m <sup>2</sup>
Pavillon de service, surface brute	212 m <sup>2</sup>
Entrée, attente, circulation, surface brute	188 m <sup>2</sup>



Rez inférieur

**Rez inférieur**

- 1 Entrée
- 2 Pharmacie
- 3 Laboratoire
- 4 Dépôt
- 5 Chambre noire
- 6 Verrerie
- 7 Inflammables
- 8 Cave
- 9 Vide sanitaire
- 10 Chaufferie
- 11 Citerne
- 12 Buanderie
- 13 Conciergerie

**Rez supérieur**

- 1 Abri
- 2 Entrée
- 3 Hall
- 4 Jeux pour enfants
- 5 Attente
- 6 Attente dirigée
- 7 Réception
- 8 Préparation
- 9 Salle d'examen
- 10 Salle de repos médecin
- 11 Archives
- 12 Physiothérapie
- 13 Isoleur
- 14 Salle de réserve
- 15 ECG
- 16 Laboratoire
- 17 Chambre noire
- 18 Cabine
- 19 Rayons X
- 20 W.-C. - Service
- 21 Service

**Problèmes particuliers**


Convertibilité des locaux.  
Unité de médecin avec groupes d'armoires préfabriquées faisant séparation des différents locaux.  
Isolation phonique, vitrages intérieurs et séparations des locaux dans volumes pyramidaux.  
Installations techniques très diverses, central téléphonique automatique.  
Agrandissement sans difficulté pour l'exploitation du Centre.

**Construction**

Traditionnelle en béton armé.  
Murs façades et piliers en béton apparent, bouchardé au rez supérieur.  
Dalles pleines.  
Charpente en bois avec coupole.  
Couverture éternit et cuivre.  
Lambrissage intérieur sapin suivant la forme pyramidale des pavillons.  
Aucune cloison n'est porteuse.  
Portes et armoires avec revêtement stratifié ou chêne.  
Fenêtres bois, verre isolant.  
Sols carrelages hall d'attente et circulation.  
Sols Mipolam et tapis pour locaux médecins et annexes.

**Bibliographie**

AS 5 / Décembre 1972



Rez supérieur

